


一般国道442号の被災状況及び復旧状況

降雨の状況

○観測所：栃野（日田市中津江村）気象観測所



- 【 栃野 】 雨量観測所における観測記録
令和2年7月5日（日）～7月8日（水）
- 1時間降水量の最大値 103 mm
 - 3時間降水量の日最大値 161 mm
 - 24時間降水量 557 mm
 - 48時間降水量 832 mm

栃野地区復旧状況



合瀬地区復旧状況①



合瀬地区復旧状況②

